





# Aluprofile 40mm



2x Fußteile Ständer  
Aluprofil 30x30 400mm lang  
unbearbeitet



2x Seitenteile Rahmen  
Aluprofil 30x30 400mm lang  
mit Bohrungen



2x Seitenteile Ständer  
Aluprofil 30x30 400mm lang  
mit Bohrungen



			Datum	Name		Reparaturständer V2.2	
			Gezeichnet	02.06.2017	Wehner H.		
			Kontrolliert				
			Norm				
						Reparaturständer	
						1	
						A3	
Status	Änderungen	Datum	Name				